

Stage IUPGM3 (2005) durée dix semaines

Exemples de missions possibles :

- Un aménagement spécial de machine : productivité, sécurité
- Une recherche de fiabilité d'un processus ou d'une machine
- Une étude d'industrialisation de pièce
- Une étude de système automatisé ou à automatiser
- Une étude d'organisation de flux et d'implantation d'atelier
- Une recherche et /ou une méthodologie de contrôle non destructif